A-Koi Fachhandel für Koi & Teichzubehör
Donaustraße 106, 3400 Klosterneuburg
office@a-koi.at | www.A-Koi.at

OASE UVC ERSATZLAMPE 15 W

Geeignet für Oase Bitron 15



Artikelnummer: 53770
Preis: UVP: ~~€ 23,45~~ Unser Preis: € 21,11

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	0,103 kg

Oase UVC Ersatzlampe 15 W

Wir empfehlen die UV-Röhre nach einem Betriebsjahr (ca. 8.000 Stunden) auszutauschen, um die volle Leistung der UV-Lichtwellen zu gewährleisten.
Obwohl die Röhre rein optisch noch immer "normal" leuchtet, verliert sie innerhalb dieser Zeit ca. 60% ihrer Leistung und wirkt daher nicht mehr effektiv genug.
Sie erkennen die Folgen einer schwachen UV-Röhre sofort an der schlechteren Wasserqualität und der Bildung von trüben und grünen Wasser (Schwebealgen).

Unser Tipp:
Wechseln Sie die Röhre möglichst im Frühjahr.
Sparen Sie nicht am falschen Platz und schalten Sie die Röhre nicht täglich (z.B. über eine Zeitschaltuhr) ein und aus.
Oftmaliges Ein- und Ausschalten verkürzt ungemein die Lebensdauer der Röhre!

Anwendung:
Hantieren Sie sehr vorsichtig – die Röhre und der Glaszylinder im UV-Filter sind sehr zerbrechlich.
Die Röhre nie mit bloßen Händen berühren - immer ein sauberes Tuch zum Anfassen verwenden.
Wenn die Pumpe abgestellt wird muss auch vorher immer der UV-Filter abgeschaltet werden.

Sicherheitshinweis:
Die Lampe erzeugt schädliche, ultraviolette Strahlung. Direkter Kontakt mit Augen und Haut können Schäden hinterlassen.
Anlagen mit diesen Lampen sind vollständig abzuschirmen bzw. sind diese Lampen nur für die dazu geeigneten Geräte zu verwenden.

Gerät / Benötigte Stückanzahl:
Bitron 15: 1 Stück

Daten:
Leistung: 15 W
Betriebsdauer: 8.000 h
Garantie:
Auf Ersatzlampen besteht kein Garantieanspruch und sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen!

Preise inkl. MwSt.

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht	0,103 kg